## (公表用)

## 一般競争入札 質問·回答書

## 工事名 国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事

質 問 内 容		回答
	図面 A-133 建具表(1)では、AW-5 aが1ヶ所、AW-5 bが1ヶ所、 AW-6が6ヶ所ですが金抜工事内 訳書の P47では AW-5 a は1ヶ所 で図面通りですが、AW-5 b が6 ヶ所、AW-6が2か所と食い違い があります。図面を正として宜 しいでしょうか。	積算は金抜内訳書のとおりとしてください。 契約後に別途協議とします。