



# ホームタンクの転倒・流出事故にご注意を！



最近、ご家庭や事業所等に設置されているホームタンクや配管から漏洩事故が多発しています。主な原因として、ポリタンクへ小分け中に不注意によるもの、老朽化によるバルブや配管からの漏洩です。また、地震や落雪による転倒、令和元年10月13日の台風19号の水害では、浸水により多数のホームタンク本体が流出する事故が発生しています。

危険物の流出事故は、火災危険だけでなく、環境面にも大きな影響を与えます。事故発生の責任者は、原状回復のために多額の費用負担を求められることもあります。

お使いのホームタンクは安全ですか？以下の6項目を再確認しましょう。



## ① 配管からの漏れはありませんか？

埋設配管は特に注意が必要です。

## ② ホームタンクに灯油を入れ過ぎていませんか？

タンク容量の9割が適正な容量です。

## ③ バルブは完全に閉鎖していますか？

使用後はバルブの閉鎖を必ず確認し、使用中はその場を絶対に離れないでください。

## ④ 流出防止はされていますか？

防油堤の設置が効果的です。

タンクの容量によっては設置する義務があります。

## ⑤ ホームタンクは固定されていますか？

地震や落雪で転倒しないように地盤面に固定しましょう。

## ⑥ 定期的な点検を行いましょう

使用前に、配管やバルブの確認を行い、異常を発見したらすぐに使用をやめ、修理しましょう。

### 【台風19号による被害状況】

台風19号の水害では、ホームタンクの転倒、油の流出事故の他、タンク本体が流出する事故が発生しています。流れ着いた先では、所有者不明のため、処理に苦慮しています。また、油の流出が起きた場合、河川や農作物への影響も軽視できません。タンクの固定など必要な措置をお願いします。



水害により流れ着いたホームタンク

危険物に関する事故が発生したり、事故を発見した時は、

長野市消防局または市役所、町村役場にご連絡をお願いします。

長野市消防局

119

長野市環境部環境保全温暖化対策課

224-8034(直通)

飯綱町役場 253-2511

信濃町役場 255-3111

小川村役場 269-2323