

令和5年度 芹田小学校外特殊建築物定期点検業務 対象建物一覧

学校 No.	棟 No.	学校名	校舎名	建築 年月	校舎 面積	構造	階数	トイレ 数	トイレ 面積	特殊建築 物	給排水設 備	防火扉数	防火 シャッ ター数
小05	3	芹田小	南校舎	S43.11.1	2,436	RC	3	3	155.25	○	○	0	0
小05	18	芹田小	中校舎18-1,2,3,4番棟	S57.2.1	2,327	RC	4	3	91.75	○	○	7	0
小05	22	芹田小	体育館	S62.3.1	959	S	2	0	36.61	○	○	0	0
小05	28	芹田小	東校舎	H27.7.1	1,677	RC	3	3	142.95	○	○	3	0
小05	29	芹田小	多目的棟	H30.1.1	1,192	S	2	2	58.08	○	○	0	0
小06	3	古牧小	南校舎3-1,2,3番棟	S46.3.1	2,915	RC	3	6	166.92			0	6
小06	6	古牧小	中校舎	S53.1.1	1,409	RC	3	3	112.26			3	0
小06	7	古牧小	昇降口棟	S53.12.1	446	RC	2	0	0.00			2	0
小06	8	古牧小	北校舎	S53.12.1	1,403	RC	3	3	101.58			3	0
小06	11	古牧小	西体育館	S56.12.1	1,019	RS	2	0	30.00			0	0
小06	14	古牧小	東体育館	H1.2.1	664	RS	1	0	0.00			0	0
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1,932	RC	3	3	108.36			3	0
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	3	0	0.00			3	0
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2,705	RC	3	3	208.05			6	1
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	3	3	122.67			3	1
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2,451	S	3	1	63.59			1	0
小10	2	裾花小	中校舎2-1,2番棟	S51.4.1	1,756	RC	3	3	88.36			6	0
小10	4	裾花小	東校舎	S53.9.1	1,061	RC	3	0	0.00			5	0
小10	5	裾花小	南校舎	S53.12.1	1,803	RC	3	3	116.38			5	0
小10	11	裾花小	体育館	S58.1.1	938	RS	2	0	37.35			0	0
小10	18	裾花小	北校舎	H19.12.1	2,739	RC	3	3	191.72			8	0
小14	1	大豆島小	北校舎1-1,2番棟	S51.4.1	1,497	RC	3	3	118.80			3	4
小14	2	大豆島小	東校舎2-1,2,3番棟	S52.3.1	1,621	RC	3	0	0.00			3	3
小14	3	大豆島小	南校舎3-1,2番棟	S54.3.1	2,238	RC	4	3	119.74			7	0
小14	16	大豆島小	体育館	H3.2.1	1,006	SRC	2	1	30.00			0	0
小14	24	大豆島小	西校舎24-1,2番棟	H22.3.1	1,264	S	2	2	104.40			1	0
小22	1	芋井小	校舎1-1,2,3,5番棟	S52.3.1	1,708	S	3	3	82.79	○	○	3	0
小22	5	芋井小	体育館	H3.3.1	808	S	2	1	15.48	○	○	0	0
小22	6	芋井小	特別教室棟6-1,2番棟	H3.3.1	422	S	2	0	0.00	○	○	3	0
小25	12	通明小	南校舎12-1,2番棟	S58.3.1	1,944	RC	3	3	114.57	○	○	6	0
小25	15	通明小	体育館	S60.12.1	979	SRC	2	0	29.70	○	○	0	0
小25	27	通明小	北校舎	H26.8.1	3,811	RC	3	6	330.81	○	○	6	0
小25	28	通明小	西校舎	H26.8.1	506	RC	2	0	0.00	○	○	0	0
小25	31	通明小	昇降口棟	H26.8.1	262	RC	1	0	0.00	○	○	0	0
小26	1	篠ノ井東小	北校舎1-1,2,3番棟	S51.5.1	2,602	RC	3	3	73.31	○	○	6	0
小26	2	篠ノ井東小	南校舎2-1,2,3番棟	S51.5.1	1,359	RC	3	3	72.76	○	○	3	0
小26	3	篠ノ井東小	昇降口	S51.5.1	256	S	1	0	0.00	○	○	0	0
小26	5	篠ノ井東小	体育館	S51.12.1	872	S	2	0	21.60	○	○	0	0
小26	13	篠ノ井東小	特別教室棟	H30.3.1	585	S	2	2	0.00	○	○	0	0
小27	1	篠ノ井西小	中校舎	S49.3.1	2,629	RC	3	5	183.87	○	○	0	6
小27	4	篠ノ井西小	西校舎	S49.5.1	717	RC	2	1	29.84	○	○	0	2
小27	5	篠ノ井西小	第1体育館	S49.10.1	723	S	2	0	21.60	○	○	0	0
小27	12	篠ノ井西小	東校舎12-1,2,3番棟	S52.3.1	2,242	RC	3	3	108.00	○	○	6	0
小27	16	篠ノ井西小	第2体育館	S59.2.1	959	SRC	2	0	0.00	○	○	0	0
小27	19	篠ノ井西小	北校舎	H22.3.1	1,100	RC	3	3	110.51	○	○	3	0
小28	19	共和小	中校舎	H18.3.1	3,577	RC	2	5	139.85			7	3
小28	20	共和小	北校舎	H18.3.1	1,937	RC	2	2	87.76			4	0
小28	21	共和小	南校舎	H18.3.1	1,378	RC	1	2	90.83			2	0
小28	22	共和小	体育館	H18.3.1	1,446	RC	2	1	55.24			2	0
小29	1	信里小	校舎1-1,2番棟	S53.11.1	1,651	S	3	3	96.12			3	0
小29	3	信里小	体育館	S52.10.1	627	S	2	0	21.60			0	0
小30	6	塩崎小	体育館6-1,2番棟	S48.11.1	688	S	2	0	30.00			0	0
小30	8	塩崎小	東校舎8-1,2番棟	S52.11.1	2,583	S	3	3	108.90			6	0
小30	9	塩崎小	西校舎9-1,2番棟	S54.12.1	1,490	S	2	2	81.09			0	0
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	2	0	30.00			0	0
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	2	1	43.92			0	0
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	2	0	0.00			2	0
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	2	2	66.78			4	0
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25.8.1	912	W	2	2	108.72			1	0
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1,2,3番棟	H25.8.1	1,443	W	2	2	104.00			3	0
小32	1	清野小	北校舎	S52.3.1	1,636	S	3	3	92.07			0	3
小32	11	清野小	体育館	H8.3.1	790	RS	2	1	21.56			0	0
小32	15	清野小	南校舎	H14.3.1	690	RC	2	1	44.50			0	0
小33	1	西条小	南校舎1-1,2,3番棟	S52.12.1	1,658	S	3	3	97.35			3	0
小33	10	西条小	北校舎	H5.8.1	455	W	1	0	0.00			0	0
小33	16	西条小	体育館	H29.3.1	766	SRC	1	1	31.45			0	0
小34	1	豊栄小	北校舎	S42.11.1	1,427	RC	3	3	48.58			0	0
小34	11	豊栄小	南校舎	H15.3.1	408	RC	2	1	40.45			0	1
小34	14	豊栄小	体育館	H28.10.1	898	S	1	1	29.46			0	0
小36	2	寺尾小	北校舎2-1,2,3,4番棟	S44.12.1	1,641	RC	2	1	47.16			2	0
小36	5	寺尾小	南校舎5-1,2番棟	S49.2.1	849	RC	2	1	29.70			0	0
小36	15	寺尾小	体育館	H10.2.1	810	RS	2	1	22.97			0	0
小37	5	綿内小	南校舎5-1,2番棟	S48.3.1	1,766	RC	3	3	89.82	○	○	0	6
小37	10	綿内小	東校舎	S55.1.1	1,390	RC	3	2	64.36	○	○	3	0
小37	12	綿内小	北校舎	S56.3.1	1,500	RC	3	3	105.60	○	○	6	0
小37	17	綿内小	体育館	H13.2.1	1,133	SRC	2	1	27.72	○	○	0	0
小38	10	川田小	北校舎10-1,2番棟	S49.3.1	1,870	RC	3	6	161.22	○	○	6	0
小38	12	川田小	南校舎東12-1,2番棟	S55.3.1	1,270	RC	3	3	110.64	○	○	3	0
小38	14	川田小	体育館	S56.12.1	791	RS	2	0	29.70	○	○	0	0
小38	16	川田小	昇降口棟	S55.3.1	265	S	1	0	0.00	○	○	0	0
小38	17	川田小	南校舎西	H7.2.1	278	RC	2	0	0.00	○	○	0	0
小39	6	保科小	南校舎6-1,2番棟	S52.12.1	1,341	RC	3	3	97.44	○	○	6	0
小39	7	保科小	特別教室棟	S52.12.1	223	W	1	1	14.88	○	○	0	0
小39	10	保科小	北校舎10-1,2番棟	S52.12.1	1,607	RC	3	3	108.17	○	○	3	0
小39	11	保科小	昇降口棟	S58.1.1	228	RC	1	0	0.00	○	○	1	0
小39	23	保科小	体育館	H23.3.1	853	S	1	1	26.38	○	○	0	0
小42	16	青木島小	北校舎16-1,2番棟	S52.3.1	1,873	RC	3	3	101.70			6	0
小42	16	青木島小	北校舎16-3番棟	S62.2.1	872	RC	3	0	0.00			0	0
小42	20	青木島小	体育館	S58.11.1	1,097	SRC	2	0	29.70			0	0
小42	27	青木島小	南校舎	H25.6.1	3,343	RC	3	4	232.60			8	0
小43	1	下氷鉤小	北校舎1-1,2番棟	S53.1.1	2,324	RC	3	3	126.00			6	0
小43	29	下氷鉤小	北校舎29番棟	H20.8.1	936	RC	3	3	144.92			3	0
小43	14	下氷鉤小	南校舎	S55.3.1	2,060	RC	3	3	107.04			6	0

※劣化度の評価については特殊建築物定期点検を実施する建物で行うこと

学校No.	棟No.	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	階数	トイレ数	トイレ面積	特殊建築物	給排水設備	防火扉数	防火シャッター数
小43	15	下氷鮑小	昇降口棟	S55.3.1	271	S	1	0	0.00			0	0
小43	22	下氷鮑小	体育館	S60.12.1	951	SRC	2	0	29.70			0	0
小43	31	下氷鮑小	特別教室棟	H29.1.1	924	S	1	1	42.00			0	0
小53	11	大岡小	校舎	S53.1.1	1,967	RC	3	2	48.60			6	0
小53	16	大岡小	渡り廊下	S53.11.1	200	S	1	0	0.00			0	0
小55	1	中条小	南校舎	S52.5.1	654	RC	2	0	0.00			0	0
小55	2	中条小	中校舎	S52.5.1	1,010	RC	2	2	64.80			2	0
小55	3	中条小	東校舎	S52.12.1	1,152	RC	3	1	22.50			7	0
小55	4	中条小	北校舎	S52.12.1	622	RC	2	0	0.00			0	0
小55	5	中条小	食堂棟	S52.12.1	375	RC	1	0	0.00			2	0
小55	7	中条小	体育館	S53.12.1	1,376	RC	1	1	21.46			0	0
中01	2	柳町中	中校舎2-1,2番棟	S52.5.1	3,168	S	4	4	187.44			8	0
中01	4	柳町中	昇降口棟	S54.3.1	210	S	1	0	0.00			1	0
中01	14	柳町中	弥生体育館	S57.3.1	1,151	RS	2	0	0.00			0	0
中01	22	柳町中	柳魂道場	S63.10.1	459	S	1	0	0.00			0	0
中01	34	柳町中	南校舎34-1,2番棟	H26.7.1	4,447	RC	3	6	245.79			8	3
中01	36	柳町中	体育館	H28.3.1	985	S	1	1	33.12			0	0
中02	13	櫻ヶ岡中	南校舎13-1,2番棟	S57.3.1	1,558	RC	4	2	72.96	○	○	4	0
中02	15	櫻ヶ岡中	第2体育館(櫻翔館)	S59.2.1	925	SRC	1	0	0.00	○	○	0	0
中02	26	櫻ヶ岡中	第1体育館(櫻舞館)	H23.3.1	1,485	RC	2	1	54.28	○	○	0	0
中02	27	櫻ヶ岡中	北校舎	H23.12.1	3,324	RC	3	3	233.12	○	○	15	0
中02	29	櫻ヶ岡中	中校舎	H26.6.1	2,669	RC	3	3	228.18	○	○	6	4
中02	30	櫻ヶ岡中	昇降口棟	H26.6.1	935	RC	3	0	0.00	○	○	1	0
中02	33	櫻ヶ岡中	渡り廊下	H26.6.1	292	RC	3	0	0.00	○		0	0
中05	13	三陽中	中校舎	S46.12.1	830	RC	3	3	84.60			3	3
中05	22	三陽中	南校舎22-1,2,3番棟	S57.3.1	3,352	S	4	4	160.62			8	0
中05	26	三陽中	北校舎東棟	S58.5.1	1,959	S	3	3	104.38			3	0
中05	27	三陽中	昇降口棟	S58.5.1	667	S	2	0	0.00			0	0
中05	28	三陽中	第1体育館	S58.12.1	1,140	S	2	0	30.00			0	0
中05	30	三陽中	第2体育館	H2.3.1	995	SRC	1	1	32.50			0	0
中05	35	三陽中	澄心館	H7.1.1	448	S	1	0	0.00			0	0
中05	41	三陽中	北校舎西棟	H28.6.1	1,647	RC	3	3	169.26			3	0
中08	20	裾花中	金工・木工室棟	S57.3.1	287	S	1	0	0.00			0	0
中08	21	裾花中	西校舎	S57.3.1	838	RC	2	1	37.27			0	0
中08	22	裾花中	東校舎	S57.3.1	816	RC	2	0	0.00			4	0
中08	23	裾花中	北校舎23-1,2番棟	S60.3.1	2,879	RC	3	6	143.48			6	0
中08	31	裾花中	北体育館	S62.1.1	1,203	RS	2	1	30.24			0	0
中08	34	裾花中	南体育館(複合)	H5.3.1	1,967	SRC	2	1	37.70			1	0
中08	40	裾花中	中校舎	H24.3.1	1,514	RC	3	3	117.00			8	0
中08	41	裾花中	南校舎	H24.3.1	2,096	RC	3	5	195.22			8	0
中08	42	裾花中	渡り廊下	H24.3.1	201	S	3	0	0.00			0	0
中09	1	犀陵中	北校舎	H3.2.1	4,158	RC	3	3	96.20			6	4
中09	2	犀陵中	中校舎	H3.2.1	3,657	RC	3	6	216.00			4	6
中09	3	犀陵中	南校舎	H3.2.1	386	RC	1	0	0.00			0	0
中09	4	犀陵中	体育館4-1,2,3番棟(複合)	H3.3.1	2,151	SRC	2	1	33.75			0	0
中10	17	篠ノ井東中	桐輝館	H1.3.1	1,000	RS	1	1	28.18	○	○	0	0
中10	19	篠ノ井東中	心技館	H3.12.1	446	S	1	0	0.00	○	○	0	0
中10	20	篠ノ井東中	南校舎	H13.5.1	2,014	RC	2	2	90.60	○	○	1	1
中10	21	篠ノ井東中	特別教室棟	H13.5.1	279	RC	1	0	0.00	○	○	0	0
中10	32	篠ノ井東中	管理棟	H27.8.1	1,920	RC	2	2	103.30	○	○	3	0
中10	33	篠ノ井東中	中校舎	H27.8.1	1,954	RC	2	2	137.60	○	○	5	0
中10	34	篠ノ井東中	昇降口棟	H27.8.1	387	RC	2	0	0.00	○	○	0	0
中10	35	篠ノ井東中	西校舎	H27.8.1	276	RC	2	0	0.00	○	○	0	0
中10	36	篠ノ井東中	勵志館	H27.3.1	1,388	SRC	2	1	38.20	○	○	0	0
中11	18	篠ノ井西中	東体育館	S63.2.1	1,000	RS	1	1	32.54	○	○	0	0
中11	21	篠ノ井西中	南校舎21-1,2番棟	H4.3.1	1,795	RC	2	2	64.44	○	○	3	0
中11	23	篠ノ井西中	中校舎	H7.3.1	1,711	RC	2	2	69.71	○	○	0	1
中11	26	篠ノ井西中	昇降口棟	H8.3.1	1,778	RC	2	2	57.52	○	○	2	3
中11	28	篠ノ井西中	泉心館	H9.2.1	455	S	1	0	0.00	○	○	0	0
中11	29	篠ノ井西中	コソテナ室棟	H9.3.1	365	S	2	0	0.00	○	○	3	0
中11	36	篠ノ井西中	北校舎	H24.2.1	2,919	RC	3	6	320.46	○	○	6	2
中11	37	篠ノ井西中	西体育館	H24.2.1	1,400	S	2	1	36.09	○	○	0	0
中11	38	篠ノ井西中	部室	H24.2.1	311	S	2	0	0.00	○		0	0
中12	23	松代中	第2校舎23-1,2番棟	S55.12.1	1,878	S	2	4	132.48			4	0
中12	25	松代中	第1校舎	S56.12.1	748	S	2	2	66.24			0	0
中12	27	松代中	第3校舎27-1番棟	S57.12.1	1,020	S	2	2	60.30			1	0
中12	27	松代中	第3校舎27-2番棟	H7.2.1	788	S	2	2	49.53			1	0
中12	30	松代中	第4校舎	S59.2.1	1,796	S	2	2	61.20			2	0
中12	31	松代中	第5校舎	S59.2.1	911	S	2	1	31.06			0	0
中12	38	松代中	海津体育館	H1.3.1	1,006	RS	1	1	31.56			0	0
中12	40	松代中	松心館	H2.11.1	455	RS	1	0	0.00			0	0
中12	47	松代中	かりがね体育館	H15.3.1	1,412	S	2	0	30.80			0	0
中13	14	若穂中	北校舎	S63.2.1	3,116	RC	3	3	118.14			5	5
中13	15	若穂中	東校舎	S63.2.1	636	RC	3	0	0.00			3	2
中13	16	若穂中	南校舎	S63.11.1	2,084	RC	3	3	116.13			6	0
中13	17	若穂中	西校舎	S63.11.1	304	RC	1	0	0.00			0	0
中13	26	若穂中	体育館26-1,2番棟	H6.3.1	1,680	S	2	1	26.80			0	0
中13	30	若穂中	武道館	H10.1.1	455	S	1	0	0.00			0	0
中16	1	広徳中	南校舎	H7.2.1	3,095	RC	3	4	121.69	○	○	6	3
中16	2	広徳中	昇降口棟	H7.2.1	2,429	RC	3	3	127.98	○	○	6	3
中16	3	広徳中	北校舎	H7.2.1	2,471	RC	3	3	132.00	○	○	1	3
中16	4	広徳中	体育館4-1,2,3番棟(複合)	H7.2.1	2,046	SRC	2	1	42.88	○	○	0	0
中16	5	広徳中	部室5-1,2番棟	H7.3.1	311	S	2	0	0.00	○		0	0
中22	6	大岡中	体育館	S45.11.1	832	S	1	0	9.80			0	0
中22	7	大岡中	校舎	S52.3.1	1,562	RC	3	2	60.38			7	0
中23	9	信州新町中	体育館	S37.5.1	1,006	S	2	0	14.88			0	0
中23	19	信州新町中	格技場	S49.1.1	318	S	1	0	0.00			0	0
中23	23	信州新町中	北校舎	H2.3.1	2,104	RC	3	3	101.25			9	1
中23	25	信州新町中	特別教室棟	H2.3.1	238	RC	1	0	0.00			0	0
中23	24	信州新町中	南校舎	H2.3.1	1,571	RC	2	1	17.16			0	0
中24	1	中条中	校舎	H5.6.1	2,338	RC	3	5	158.63			6	2
中24	2	中条中	体育館	S43.3.1	952	RC	1	1	3.63			0	0

※劣化度の評価については特殊建築物定期点検を実施する建物で行うこと

## 簡易劣化度評価票

学校名		学校No.		調査日	
建物名		棟No.		記入者	
構造種別		延べ床面積		階数	地上 階 地下 階
				建築年度	

部 位	所 見	評価
建築物の外部		
屋上及び屋根		
建築物の内部 (給排水・空調設備含む)		
敷地及び地盤		

特記事項(特に劣化が進んでいる部位があれば、その内容を記載)

--

劣化度
10 /100点

## 1 評価基準

劣化状況の調査結果をもとに、以下の基準で評価する。

評価	基 準
A	概ね良好
B	部分的に劣化(安全上、機能上の問題なし) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が20～40年
C	広範囲に劣化(安全上、機能上での不具合発生の兆し) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が40年以上
D	早急に対応する必要がある(安全上、機能上の問題あり・躯体の耐久性に影響を与える)等

## 2 劣化度の算定

劣化度とは、建物に関する4つの部位について劣化状況を4段階で評価し、100点満点で数値化した評価指標である。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③劣化度を100点満点で算定する。劣化度は数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。

## ①部位の評価点

	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

## ②部位のコスト配分

部 位	コスト配分
建築物の外部	17.2
屋上及び屋根	5.1
建築物の内部(設備含む)	22.4
敷地及び地盤	5.3
計	50

【参考】  
学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

## ③劣化度

総和( 部位の評価点 × 部位のコスト配分 ) ÷ 50
------------------------------



建物指摘事項

中16	1	広徳中	南校舎	H7.2.1	3,095	RC							
中16	2	広徳中	昇降口棟	H7.2.1	2,429	RC							
中16	3	広徳中	北校舎	H7.2.1	2,471	RC							
中16	4	広徳中	体育館4-1, 2, 3番棟 (複合)	H7.2.1	2,046	SRC							
中16	5	広徳中	部室5-1, 2番棟	H7.3.1	311	S							



防火扉指摘事項

学校No.	棟番号	学校名	建物名	築年	面積	構造	指摘年月日	調査番号	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適格
小05	18	芹田小	中校舎18-1, 2, 3, 4番棟	S57. 2. 1	2, 327	RC							
小05	28	芹田小	東校舎	H27. 7. 1	1, 677	RC							
小08	3	三輪小	西校舎3-1, 2, 3番棟	S51. 6. 1	2, 304	RC							
小08	18	三輪小	東校舎	H24. 2. 1	1, 749	RC							
小08	28	三輪小	南校舎28-1, 2番棟	H25. 7. 1	1, 091	W							
小09	21	吉田小	南中校舎	S56. 2. 1	1, 932	RC							
小09	25	吉田小	南東校舎	H12. 1. 1	710	RC							
小09	35	吉田小	北校舎	H26. 3. 1	2, 705	RC							
小09	36	吉田小	西校舎	H26. 3. 1	834	RC							
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28. 3. 1	2, 451	S							
小10	2	裾花小	中校舎2-1, 2番棟	S51. 4. 1	1, 756	RC							
小10	4	裾花小	東校舎	S53. 9. 1	1, 061	RC							
小10	5	裾花小	南校舎	S53. 12. 1	1, 803	RC							
小10	18	裾花小	北校舎	H19. 12. 1	2, 739	RC							
小14	1	大豆島小	北校舎1-1, 2番棟	S51. 4. 1	1, 497	RC							
小14	2	大豆島小	東校舎2-1, 2, 3番棟	S52. 3. 1	1, 621	RC							
小14	3	大豆島小	南校舎3-1, 2番棟	S54. 3. 1	2, 238	RC							
小14	24	大豆島小	西校舎24-1, 2番棟	H22. 3. 1	1, 264	S							
小22	1	芋井小	校舎1-1, 2, 3, 5番棟	S52. 3. 1	1, 708	S							
小22	6	芋井小	特別教室棟6-1, 2番棟	H3. 3. 1	422	S							
小25	12	通明小	南校舎12-1, 2番棟	S58. 3. 1	1, 944	RC							
小25	27	通明小	北校舎	H26. 8. 1	3, 811	RC							
小26	1	篠ノ井東小	北校舎1-1, 2, 3番棟	S51. 5. 1	2, 602	RC							
小26	2	篠ノ井東小	南校舎2-1, 2, 3番棟	S51. 5. 1	1, 359	RC							
小27	12	篠ノ井西小	東校舎12-1, 2, 3番棟	S52. 3. 1	2, 242	RC							
小27	19	篠ノ井西小	北校舎	H22. 3. 1	1, 100	RC							
小28	19	共和小	中校舎	H18. 3. 1	3, 577	RC							
小28	20	共和小	北校舎	H18. 3. 1	1, 937	RC							
小28	21	共和小	南校舎	H18. 3. 1	1, 378	RC							
小28	22	共和小	体育館	H18. 3. 1	1, 446	RC							
小29	1	信里小	校舎1-1, 2番棟	S53. 11. 1	1, 651	S							
小30	8	塩崎小	東校舎8-1, 2番棟	S52. 11. 1	2, 583	S							
小31	23	松代小	玄関棟	H25. 8. 1	546	W							
小31	25	松代小	昇降口棟	H25. 8. 1	861	W							
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25. 8. 1	912	W							
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1, 2, 3番棟	H25. 8. 1	1, 443	W							
小33	1	西条小	南校舎1-1, 2, 3番棟	S52. 12. 1	1, 658	S							
小36	2	寺尾小	北校舎2-1, 2, 3, 4番棟	S44. 12. 1	1, 641	RC							
小37	10	綿内小	東校舎	S55. 1. 1	1, 390	RC							
小37	12	綿内小	北校舎	S56. 3. 1	1, 500	RC							
小38	10	川田小	北校舎10-1, 2番棟	S49. 3. 1	1, 870	RC							
小38	12	川田小	南校舎東12-1, 2番棟	S55. 3. 1	1, 270	RC							
小39	6	保科小	南校舎6-1, 2番棟	S52. 12. 1	1, 341	RC							
小39	10	保科小	北校舎10-1, 2番棟	S52. 12. 1	1, 607	RC							
小39	11	保科小	昇降口棟	S58. 1. 1	228	RC							
小42	16	青木島小	北校舎16-1, 2番棟	S52. 3. 1	1, 873	RC							
小42	27	青木島小	南校舎	H25. 6. 1	3, 343	RC							
小43	1	下氷鮑小	北校舎1-1, 2番棟	S53. 1. 1	2, 324	RC							
小43	29	下氷鮑小	北校舎29番棟	H20. 8. 1	936	RC							
小43	14	下氷鮑小	南校舎	S55. 3. 1	2, 060	RC							
小53	11	大岡小	校舎	S53. 1. 1	1, 967	RC							
小55	2	中条小	中校舎	S52. 5. 1	1, 010	RC							
小55	3	中条小	東校舎	S52. 12. 1	1, 152	RC							
小55	5	中条小	食堂棟	S52. 12. 1	375	RC							
中01	2	柳町中	中校舎2-1, 2番棟	S52. 5. 1	3, 168	S							
中01	4	柳町中	昇降口棟	S54. 3. 1	210	S							
中01	34	柳町中	南校舎34-1, 2番棟	H26. 7. 1	4, 447	RC							
中02	13	櫻ヶ岡中	南校舎13-1, 2番棟	S57. 3. 1	1, 558	RC							
中02	27	櫻ヶ岡中	北校舎	H23. 12. 1	3, 324	RC							
中02	29	櫻ヶ岡中	中校舎	H26. 6. 1	2, 669	RC							
中02	30	櫻ヶ岡中	昇降口棟	H26. 6. 1	935	RC							
中05	13	三陽中	中校舎	S46. 12. 1	830	RC							
中05	22	三陽中	南校舎22-1, 2, 3番棟	S57. 3. 1	3, 352	S							

防火扉指摘事項

学校No.	棟番号	学校名	建物名	築年	面積	構造	指摘年月日	調査番号	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適合
中05	26	三陽中	北校舎東棟	S58.5.1	1,959	S							
中05	41	三陽中	北校舎西棟	H28.6.1	1,647	RC							
中08	22	裾花中	東校舎	S57.3.1	816	RC							
中08	23	裾花中	北校舎23-1,2番棟	S60.3.1	2,879	RC							
中08	34	裾花中	南体育館(複合)	H5.3.1	1,967	SRC							
中08	40	裾花中	中校舎	H24.3.1	1,514	RC							
中08	41	裾花中	南校舎	H24.3.1	2,096	RC							
中09	1	犀陵中	北校舎	H3.2.1	4,158	RC							
中09	2	犀陵中	中校舎	H3.2.1	3,657	RC							
中10	20	篠ノ井東中	南校舎	H13.5.1	2,014	RC							
中10	32	篠ノ井東中	管理棟	H27.8.1	1,920	RC							
中10	33	篠ノ井東中	中校舎	H27.8.1	1,954	RC							
中11	21	篠ノ井西中	南校舎21-1,2番棟	H4.3.1	1,795	RC							
中11	26	篠ノ井西中	昇降口棟	H8.3.1	1,778	RC							
中11	29	篠ノ井西中	コンテナ室棟	H9.3.1	365	S							
中11	36	篠ノ井西中	北校舎	H24.2.1	2,919	RC							
中12	23	松代中	第2校舎23-1,2番棟	S55.12.1	1,878	S							
中12	27	松代中	第3校舎27-1番棟	S57.12.1	1,020	S							
中12	27	松代中	第3校舎27-2番棟	H7.2.1	788	S							
中12	30	松代中	第4校舎	S59.2.1	1,796	S							
中13	14	若穂中	北校舎	S63.2.1	3,116	RC							
中13	15	若穂中	東校舎	S63.2.1	636	RC							
中13	16	若穂中	南校舎	S63.11.1	2,084	RC							
中16	1	広徳中	南校舎	H7.2.1	3,095	RC							
中16	2	広徳中	昇降口棟	H7.2.1	2,429	RC							
中16	3	広徳中	北校舎	H7.2.1	2,471	RC							
中22	7	大岡中	校舎	S52.3.1	1,562	RC							
中23	23	信州新町中	北校舎	H2.3.1	2,104	RC							
中24	1	中条中	校舎	H5.6.1	2,338	RC							



防火シャッター指摘事項

学校No.	棟番号	学校名	建物名	築年	面積	構造	指摘年月日	調査番号	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適合
小08	3	三輪小	西校舎3-1, 2, 3番棟	S51. 6. 1	2, 304	RC							
小08	18	三輪小	東校舎	H24. 2. 1	1, 749	RC							
小08	28	三輪小	南校舎28-1, 2番棟	H25. 7. 1	1, 091	W							
小09	35	吉田小	北校舎	H26. 3. 1	2, 705	RC							
小09	36	吉田小	西校舎	H26. 3. 1	834	RC							
小14	1	大豆島小	北校舎1-1, 2番棟	S51. 4. 1	1, 497	RC							
小14	2	大豆島小	東校舎2-1, 2, 3番棟	S52. 3. 1	1, 621	RC							
小28	19	共和小	中校舎	H18. 3. 1	3, 577	RC							
中01	34	柳町中	南校舎34-1, 2番棟	H26. 7. 1	4, 447	RC							
中02	29	櫻ヶ岡中	中校舎	H26. 6. 1	2, 669	RC							
中05	13	三陽中	中校舎	S46. 12. 1	830	RC							
中09	1	犀陵中	北校舎	H3. 2. 1	4, 158	RC							
中09	2	犀陵中	中校舎	H3. 2. 1	3, 657	RC							
中10	20	篠ノ井東中	南校舎	H13. 5. 1	2, 014	RC							
中11	26	篠ノ井西中	昇降口棟	H8. 3. 1	1, 778	RC							
中11	36	篠ノ井西中	北校舎	H24. 2. 1	2, 919	RC							
中13	14	若穂中	北校舎	S63. 2. 1	3, 116	RC							
中13	15	若穂中	東校舎	S63. 2. 1	636	RC							
中16	1	広徳中	南校舎	H7. 2. 1	3, 095	RC							
中16	2	広徳中	昇降口棟	H7. 2. 1	2, 429	RC							
中16	3	広徳中	北校舎	H7. 2. 1	2, 471	RC							
中23	23	信州新町中	北校舎	H2. 3. 1	2, 104	RC							
中24	1	中条中	校舎	H5. 6. 1	2, 338	RC							