

令和5年5月9日 12時00分現在

## 令和5年5月7日～8日の大雨等の被害について

## 1 住家等被害 (R5.5.9 9:00 現在)

被害状況	住宅	非住家
庭先亀裂	2件 (信州新町)	
裏山土砂流出 (敷地内流入なし) (*)	1件 (信州新町)	

\* 土尻川砂防事務所にて詳細確認中

## 2 道路・河川等 (R5.5.9 10:00 現在)

対象物	被害状況	件数	備考
道路	路肩決壊	21件	芋井、小田切、信更(3)、大岡(11)、信州新町(5)
	法面崩落	76件	小田切、七二会、篠ノ井、信更(8)、豊野(2)、戸隠(3)、鬼無里(10)、大岡(14)、信州新町(31)、中条(5)
	倒木	6件	芋井、小田切、信更、豊野、信州新町(2)
	その他	8件	豊野、大岡(4)、信州新町(2)、中条
河川	護岸決壊 (崩落)	1件	戸隠
	その他	1件	豊野

## 3 道路規制 (市道) (R5.5.9 10:00 現在)

地区	路線名	件数	通行状況
信更	涌池三水線	1件	規制中
鬼無里	鬼無里桐山線、鬼無里北117号線	2件	
大岡	大岡75号線	1件	
信州新町	信州新町279号線、339号線、小田端日沢線	3件	規制解除
	信州新町257号線、483号線、明賀曲尾線、堀切下味藤線	4件	
中条	中条223号線、338号線	2件	

- 国道406号線 (白馬村境) (全面通行止め) 解除 (5月8日)
- 県道信州新中条線 (全面通行止め) 解除 (5月8日)
- 県道丸子信州新線 (全面通行止め) 解除 (5月8日)

4 林道施設 (R5.5.9 11:00 現在)

地区	路線名	被災状況	通行状況
豊野 (1路線)	蟻ヶ崎線	法面崩落	通行可
鬼無里 (1路線)	大川線	落石	通行可
信更 (3路線)	向山線、篠山線、吉原線	路面洗堀、土砂崩落	通行止
安茂里 (1路線)	安茂里大平線	倒木	通行止
七二会 (1路線)	大安寺線	土砂崩落	通行止

※ 現在、他の各路線調査中

5 市有施設

(1) 豊野リバーサイドパークマレットゴルフ場 (全 36 ホール中、東コースの大半が水没)

\* 現在調査中

6 その他 (令和5年5月8日 強風事案対応)

被害状況	件数
建物屋根損壊	3件
看板落下	2件
倒木	1件
その他	4件

\* 今後、新たに判明した被害がありましたら、第二報としてお知らせします。