

令和5年5月15日 17時00分現在

令和5年5月7日～8日の大雨等の被害について

1 住家等被害 (R5. 5. 15 14:00 現在) ……時点修正

被害状況	住宅	非住家
庭先亀裂(地すべり)(*)	2件(信州新町)	
土砂崩落	1件(信州新町)	

*土尻川砂防事務所伸縮計を設置(R5. 5. 11)

2 道路・河川等 (R5. 5. 9 17:00 現在)

対象物	被害状況	件数	備考
道路	路肩決壊	26件	芋井、小田切(2)、篠ノ井(2)、信更(3)、鬼無里、大岡(11)、信州新町(5)、中条
	法面崩落	87件	小田切、七二会、篠ノ井(4)、信更(8)、豊野(3)、戸隠(4)、鬼無里(10)、大岡(14)、信州新町(36)、中条(6)
	倒木	8件	芋井(2)、小田切(2)、松代(2)、信更、信州新町
	その他	9件	古里、篠ノ井(2)、松代、豊野、大岡(4)
河川	護岸決壊(崩落)	1件	戸隠
	土砂埋塞	2件	篠ノ井、戸隠
	その他	1件	豊野、大岡

3 道路規制(市道)(R5. 5. 12 17:00 現在) ……時点修正

地区	路線名	件数	通行状況
信更	涌池三水線	1件	規制中
大岡	大岡75号線、325号線、328号線	3件	
信州新町	信州新町397号線	1件	
中条	認定外道路(1)	1件	
鬼無里	鬼無里桐山線、鬼無里北117号線	2件	規制解除
信州新町	信州新町204号線、257号線、279号線、309号線、483号線、663号線、明賀曲尾線、堀切下味藤線、小田端日沢線	9件	
中条	中条223号線、338号線	2件	

4 農道(R5. 5. 12 11:30 現在) ……時点修正

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
篠ノ井	1件	農道篠ノ井中27号線	法面崩落	通行止め
芋井	1件	農道芋井104号線	土砂崩落	通行可能
若穂	1件	農道若穂東52号線	倒木	
信更	2件	農道信更179号線	土砂崩落	
		農道信更40号線	横断水路閉塞	

鬼無里	1件	鬼無里北農道 50 号線	法面崩落
大岡	1件	大岡農道 30 号線	路肩決壊
信州新町	5件	信州新町農道 54 号線、56 号線、78 号線、96 号線、165 号線	土砂崩落

※下線は新たに判明した被害

5 林道 (R5. 5. 12 12:00 現在) ……時点修正

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
松代	1件	<u>御林線</u>	路面洗堀	通行止め
信更	5件	向山線、篠山線、 <u>古藤線、権田山線ほか 1</u>	路面洗堀、土砂崩落	
鬼無里	1件	<u>町入線</u>	路肩決壊	
安茂里	1件	安茂里大平線	倒木	通行可能
篠ノ井	2件	<u>西山線、村有林線</u>	水路閉塞	
七二会	3件	大安寺線、 <u>陣場平線ほか 1</u>	土砂崩落、倒木	
信更	1件	吉原線	法面崩落	
豊野	1件	蟻ヶ崎線	法面崩落	
戸隠	1件	<u>向林線</u>	法面崩落	
鬼無里	2件	大川線、 <u>西岳線</u>	法面崩落	
大岡	1件	<u>聖川線</u>	法面崩落	
信州新町	2件	<u>五百山線ほか 1</u>	法面崩落	
中条	1件	<u>岩井堂峠線</u>	法面崩落	

※下線は新たに判明した被害

6 農地 (R5. 5. 9 11:30 現在)

地区	件数	被災状況
小田切	1件	法面崩落
篠ノ井	2件	法面崩落
鬼無里	1件	畦畔崩落

7 その他

(1) 豊野リバーサイドパークマレットゴルフ場 (復旧作業中、営業再開見込は来週中頃)

8 強風事案対応 (R5. 5. 8)

被害状況	件数
建物屋根損壊	3件
看板落下	2件
倒木	1件
その他	4件