

令和 5 年 7 月 6 日 12 時 00 分現在

## 令和 5 年 7 月 1 日の大雨等の被害について

## 1 住家等被害 (R5. 7. 3 17:00 現在)

被害状況	住宅	非住家
床下浸水		2 件(信州新町、中条)
宅地内土砂流入	2 件(信州新町(2))	1 件(信州新町)
宅地内崩落	8 件(七二会、信州新町(4)、中条(3))	1 件(信州新町)

## 2 道路・河川等 (R5. 7. 5 17:00 現在)・・・時点修正

対象物	被害状況	件数	備考
道路	路肩決壊	36 件	信更(7)、鬼無里(2)、大岡(2)、信州新町(18)、中条(7)
	路肩崩落	1 件	小田切
	路肩沈下	2 件	中条(2)
	路肩流出	3 件	戸隠(3)
	路面洗堀	2 件	<u>中条(2)</u>
	法面崩落	105 件	篠ノ井、七二会(5)、浅川、戸隠(3)、鬼無里(13)、大岡(5)、信州新町(49)、中条(28)
	土砂崩落	13 件	篠ノ井、信更(7)、浅川、 <u>信州新町</u> 、中条(3)
	土砂閉塞	1 件	信州新町
	横断暗渠閉塞	2 件	中条(2)
	横断側溝閉塞	1 件	篠ノ井
	排水路閉塞	1 件	篠ノ井
河川	倒木	4 件	第一、戸隠、信州新町、中条
	土砂埋塞	10 件	篠ノ井、鬼無里(5)、大岡、信州新町、中条(2)
	洗堀	1 件	鬼無里
	護岸洗堀	1 件	七二会

※下線は新たに判明した被害

## 3 道路規制(市道)(R5. 7. 5 17:00 現在)・・・時点修正

地区	路線名	件数	通行状況
七二会	七二会 114 号線	1 件	規制解除
浅川	<u>北郷中央線</u>	1 件	規制解除
安茂里	安茂里 302 号線	1 件	規制解除
鬼無里	鬼無里北 244 号線、 <u>鬼無里桐山線</u>	2 件	規制解除

地区	路線名	件数	通行状況
信州新町	信州新町 397 号線、信州新町 440 号線、信州新町 489 号線、信州新町 438 号線	4 件	通行止め
	土口菅沼線、小田端川口線、土口中尾線、堀切味藤線、信州新町 428 号線、穴平和沢線、信州新町 621 号線、堀切下味藤線、信州新町 204 号線、 <u>信州新町 257 号線</u> 、信州新町 89 号線、信州新町 474 号線、中川手線、信州新町 251 号線、信州新町 559 号線、鬼毛富士浅間線、山秋栃久保線	17 件	規制解除
中条	中条 149 号線、青木田ノ入瀬	2 件	通行止め
	中条 34 号線、青木田ノ入線、中条 72 号線、中条 163 号線、中条 344 号線、上長井和沢線、中条 366 号線、中条 353 号線、中条 357 号線	9 件	規制解除

※下線は規制解除路線

#### 4 農道 (R5. 7. 4 15:00 現在)

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
信更	2 件	農道信更 5 号線、農道信更 40 号線	法面崩落、路肩決壊	通行可
信州新町	6 件	信州新町農道 57 号線、信州新町農道 63 号線、信州新町農道 14 号線、信州新町農道 170 号線、信州新町農道 130 号線、信州新町農道 151 号線	土砂崩落	通行可

#### 5 林道 (R5. 7. 4 15:00 現在)

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
篠ノ井	1 件	村有林線	倒木	通行可
信更	5 件	吉原線、向山線、権田山線、小田原線	土砂崩落、倒木、路面洗堀	通行可
		猪ノ平線 (篠山線手前)	倒木	通行止め
小田切	1 件	中尾線	土砂流出	通行可
戸隠	1 件	向山線	路面洗堀	通行可
鬼無里	3 件	町入線、虫倉線、西岳線	土砂流出	通行可
中条	2 件	不動滝線	路肩決壊、横断側溝閉塞	通行可
		岩井堂峠線 (岩井堂観音先)	土砂流出	通行止め