

令和5年7月4日12時00分現在

令和5年7月1日の大雨等の被害について

1 住家等被害 (R5.7.3 17:00 現在)・・・時点修正

被害状況	住宅	非住家
床下浸水		2件(信州新町、中条)
宅地内土砂流入	2件(信州新町(2))	1件(信州新町)
宅地内崩落	8件(七二会、信州新町(4)、中条(3))	1件(信州新町)

2 道路・河川等 (R5.7.3 17:00 現在)・・・時点修正

対象物	被害状況	件数	備考
道路	路肩決壊	33件	信更(7)、戸隠(3)、鬼無里(2)、大岡(2)、信州新町(17)、中条(2)
	路肩崩落	1件	小田切
	路肩沈下	2件	中条(2)
	路肩流出	3件	戸隠(3)
	法面崩落	108件	七二会(5)、信更(5)、浅川、戸隠(3)、鬼無里(12)、大岡(5)、信州新町(49)、中条(28)
	土砂崩落	1件	浅川
	土砂閉塞	1件	信州新町
	横断暗渠閉塞	2件	中条(2)
	横断側溝閉塞	1件	篠ノ井
	排水路閉塞	1件	篠ノ井
	土留決壊	1件	信州新町
	倒木	4件	第一、戸隠、信州新町、中条
河川	土砂埋塞	10件	篠ノ井、鬼無里(5)、大岡、信州新町、中条(2)
	洗堀	1件	鬼無里
	護岸洗堀	1件	七二会

3 道路規制(市道)(R5.7.3 17:00 現在)・・・時点修正

地区	路線名	件数	通行状況
七二会	七二会114号線	1件	規制解除
浅川	北郷中央線	1件	通行止め
安茂里	安茂里302号線	1件	規制解除
鬼無里	鬼無里北244号線	1件	通行止め
	鬼無里桐山線	1件	規制解除

地区	路線名	件数	通行状況
信州新町	堀切下味藤線、信州新町 257 号線、信州新町 397 号線、信州新町 440 号線、信州新町 489 号線、信州新町 438 号線	6 件	通行止め
	土口菅沼線、小田端川口線、土口中尾線、堀切味藤線、信州新町 428 号線、穴平和沢線、信州新町 621 号線、信州新町 204 号線、信州新町 89 号線、信州新町 474 号線、中川手線、信州新町 251 号線、信州新町 559 号線、鬼毛富士浅間線、山秋柄久保線	15 件	規制解除
中条	中条 149 号線、青木田ノ入瀬	2 件	通行止め
	中条 34 号線、青木田ノ入線、中条 72 号線、中条 163 号線、中条 344 号線、上長井和沢線、中条 366 号線、中条 353 号線、中条 357 号線、	9 件	規制解除

4 農道 (R5. 7. 3 11:30 現在)

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
信更	1 件	農道信更 5 号線	法面崩落	通行可

5 林道 (R5. 7. 3 11:30 現在)

地区	件数	路線名	被災状況	通行状況
信更	1 件	吉原線	土砂崩落	通行可
中条	2 件	不動滝線	路肩決壊、横断側溝閉塞	通行可
		岩井堂峠線	土砂流出	通行止め